Allegato n° 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n°1 –vista fabbricato da via Dante Alighieri



Foto n°2 – vista prospetti sud ed est



Foto n°3 – vista prospetti sud ed ovest



Foto n°4 – vista prospetti nord ed ovest



Foto n°5 – vista prospetto nord



Foto n°6 – vista accesso carraio comune a nord



Foto n°7 – vista portoncino d'ingresso



Foto n°8 – vista soggiorno-pranzo con caminetto



Foto n°9 – vista cucina



Foto n°10 – vista cucina con cassaforte



Foto n°11 – vista pavimento cucina



Foto n°12 – vista corridoio



Foto n°13 – vista ripostiglio



Foto n°14 – vista bagno



Foto n°15 – vista locale caldaia con lavabo



Foto n°16 – vista locale cantina al piano terra



Foto n°17 – vista camera



Foto n°18 – vista particolare serramento e davanzale





Foto n°19 – vista corridoio



Foto n°20 – vista umidità di risalita dalle murature



Foto n°21 – vista rimessa



Foto n°22 – vista accesso rimessa